

# DL360 gen9 вентиляторы на максималках

Проблема наблюдается при установке некоторых моделей дисков. Заметно не сразу, зато шум прекращается довольно быстро (секунд 10-15), если диски вытаскивать. То есть, можно по очереди извлекать диски и смотреть, после извлечения какой модели шум прекратится. Решение нашлось на пикабу:

[https://pikabu.ru/story/peregrev\\_server\\_hp\\_proliant\\_ili\\_fantomnyiy\\_datchik\\_temperaturyi\\_6537445](https://pikabu.ru/story/peregrev_server_hp_proliant_ili_fantomnyiy_datchik_temperaturyi_6537445)

Решение - поставить прошивку 3.56

Чтобы её поставить, сначала нужно поставить версию 1.14

[Наши скачанные файлы прошивок](#)

---

Revision #1

Created 14 August 2023 03:20:24 by Admin

Updated 14 August 2023 03:32:08 by Admin