

DL360 gen9 вентиляторы на максималках

Проблема наблюдается при установке некоторых моделей дисков. Заметно не сразу, зато шум прекращается довольно быстро (секунд 10-15), если диски вытаскивать. То есть, можно по очереди извлекать диски и смотреть, после извлечения какой модели шум прекратится. Решение нашлось на пикабу:

https://pikabu.ru/story/peregrev_server_hp_proliant_ili_fantomnyiy_datchik_temperaturyi_6537445

Решение - поставить прошивку 3.56

Чтобы её поставить, сначала нужно поставить версию 1.14

[Наши скачанные файлы прошивок](#)

Revision #1

Created 14 August 2023 03:20:24 by Admin

Updated 14 August 2023 03:32:08 by Admin